EURÓPAI
BIZOTTSÁG

Brüsszel, 2015.5.18.
C(2015) 3189 final

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2015.5.18.)

a Prostart/KPAG 0501 típusú sarokcsiszoló forgalomba hozatalának tilalmával kapcsolatban Spanyolország által a 2006/42/EK irányelv 11. cikke alapján meghozott intézkedésről

(EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2015.5.18.)

a Prostart/KPAG 0501 típusú sarokcsiszoló forgalomba hozatalának tilalmával kapcsolatban Spanyolország által a 2006/42/EK irányelv 11. cikke alapján meghozott intézkedésről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról szóló, 2006. május 17-i 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre[1] és különösen annak 11. cikkére,

mivel:

(1) A spanyol hatóságok a 2006/42/EK irányelv 11. cikkének (2) bekezdése szerinti eljárásnak megfelelően értesítették a Bizottságot arról az intézkedésükről, amelyet a Yongkang Zhengda Industrial Co. tdd (558 Great Wall East RD, Hardware- Tech. Industrial Zone, Yongkang Zhejiang 321300, Kína) által gyártott Prostart / KPAG típusú sarokcsiszoló forgalomba hozatalának tilalmával kapcsolatban meghoztak.

(2) A termék a 2006/42/EK irányelvnek megfelelően CE-jelölést viselt, valamint az EN 60745-1:2009 és a Villamos motoros kéziszerszámok. Biztonság. 1. rész: Általános követelmények című EN 60745-1:2009/A11:2010 harmonizált szabványoknak megfelelő teszteken esett át.

(3) A spanyol hatóságok azzal indokolták intézkedésüket, hogy a termék nem felel meg a 2006/42/EK irányelv I. mellékletében előírt következő alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek:
1.3.2. – Törésveszély működés közben A gép nem felelt meg az ellenállási teszten, amelynek során eltörött a kapcsoló és a keret, ez pedig együtt jár az irányítás elvesztésének és az aktív részekhez való hozzáférés eshetőségének kockázatával.
1.7.3. – A gép jelölése A gép adattábláján nem szerepelnek: a gyártó címe, a gyártás éve és a figyelmeztetések. Továbbá az adattábla ragasztóval van rögzítve, ezért könnyen leválik.
1.7.4.2. – A használati utasítás tartalma A gép használati utasítása nem tartalmazza a gyártó címét, és az általános biztonsági figyelmeztetések hiányosak. Ezen felül a levegő zajszintjére és a rezgésekre vonatkozó információ is hiányzik.

(4) A hatóságok értesítésükhöz csatolták a madridi Labolatorio de Maquinas y Mecanismos által készített jelentést.

(5) A 2006/42/EK irányelv 11. cikkének (3) bekezdésében előírt eljárásnak megfelelően a Bizottság értesítette a gyártót és az forgalmazót, és felkérte őket, hogy reagáljanak a spanyol hatóságok intézkedésére. Nem érkezett válasz.

---

[1] HL L 157., 2006.6.9., 24. o.

(6) A spanyol hatóságok által szolgáltatott adatok megerősítik, hogy a Yongkang Zhengda Industrial Co. tdd (558 Great Wall East RD, Hardware- Tech. Industrial Zone, Yongkang Zhejiang 321300, Kína) által gyártott Prostart / KPAG típusú sarokcsiszoló nem felel meg a 2006/42/EK irányelv alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeinek, a megfelelés hiánya pedig súlyos kockázatot jelent a felhasználók testi épségére nézve,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Indokolt a spanyol hatóságok által meghozott azon intézkedés, amelyben megtiltják a Yongkang Zhengda Industrial Co. tdd (558 Great Wall East RD, Hardware- Tech. Industrial Zone, Yongkang Zhejiang 321300, Kína) által gyártott Prostart/KPAG 0501 típusú sarokcsiszoló forgalomba hozatalát.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2015.5.18.-én.

a Bizottság részéről
Elżbieta BIEŃKOWSKA
a Bizottság tagja