EURÓPAI BIZOTTSÁG

FŐTITKÁRSÁG

BEÉRKEZETT
25. 11. 2015
BRÜSSZEL EU ÁK

Brüsszel, 2015.11.25.
SG-Greffe(2015) D/ 13774

MAGYARORSZÁG ÁLLANDÓ
KÉPVISELETE AZ EURÓPAI UNIÓ
MELLETT
Rue de Trèves, 92-98
1040 BRUXELLES
BELGIQUE

AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS 297. CIKKE SZERINTI ÉRTESÍTÉS

Tárgy: **A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2015.11.24.)**

A Főtitkárság kéri, hogy szíveskedjék átadni a Külügyminiszter úrnak a mellékelt határozatot.

a főtitkár nevében

P.O.

Robert ANDRECS

melléklet : **C(2015) 8086 final**

HU

BEÉRKEZETT
25. 11. 2015
BRÜSSZEL EU ÁK

EURÓPAI
BIZOTTSÁG

Brüsszel, 2015.11.24.
C(2015) 8086 final

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2015.11.24.)

a Németország által a 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján egy bizonyos típusú baromfikopasztó gép forgalomba hozatalának betiltásáról hozott intézkedésről

(EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2015.11.24.)

a Németország által a 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján egy bizonyos típusú baromfikopasztó gép forgalomba hozatalának betiltásáról hozott intézkedésről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról szóló, 2006. május 17-i 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi 2006/42/EK irányelvre[1] és különösen annak 11. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) Németország a 2006/42/EK irányelv 11. cikkének (2) bekezdése szerinti eljárásnak megfelelően tájékoztatta a Bizottságot arról az intézkedéséről, amelyet a Fringo GmbH&Co.KG (Kurfürstendamm 96, 10709 Berlin) által forgalmazott RF-169 típusú baromfikopasztó gép forgalomba hozatalának tilalmával kapcsolatban hozott.

(2) Az intézkedés meghozatalának oka az volt, hogy a baromfikopasztó gép nem felel meg a 2006/42/EK irányelv I. mellékletében meghatározott alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek.

(3) A 2006/42/EK irányelv I. mellékletének 1.2.3. pontja („Indítás") és 1.2.4.1. pontja („Normál leállítás") előírja, hogy a gépet fel kell szerelni olyan vezérlőberendezéssel, amellyel megelőzhető, hogy a gép felügyelet nélkül és váratlanul elinduljon, valamint biztosítható, hogy a gépet a kezelője akármikor biztonságosan le tudja állítani. A kopasztó gép flexibilis hálózati kábellel rendelkezik, amelynek a dugója egy áram-védőkapcsolóval ellátott kis elosztótáblát tartalmaz. A szándékos indítás és a normál leállítás a használati útmutatónak megfelelően a dugó aljzatba való illesztésével, illetve onnan való eltávolításával történik. A gépen nincs ki-/bekapcsoló.

(4) A 2006/42/EK irányelv I. mellékletének 1.2.4.3. pontja („Vészleállítás") előírja, hogy a gépet el kell látni egy vagy több vészleállító berendezéssel, hogy a meglevő vagy közelgő veszélyt el lehessen hárítani. A flexibilis hálózati kábel hosszúságából adódóan (3,4 m) és tekintettel arra, hogy nincs ki-/bekapcsoló, valamint hogy a gép csak a dugó aljzatból való eltávolításával állítható le, az azonnali veszély csak a gépen található vészleállító berendezéssel hárítható el.

(5) A 2006/42/EK irányelv I. mellékletének 1.2.6. pontja („Az energiaellátás meghibásodása") előírja, hogy a gép energiaellátásában bekövetkezett megszakadás vagy ingadozás, illetve a megszakadás után az energiaellátás helyreállítása nem vezethet veszélyes helyzetekhez. Az energiaellátás helyreállításakor a kopasztó gép azonnal elindul, amely veszélyes helyzetet eredményezhet.

---

[1] HL L 157., 2006.6.9., 24. o.

(6) A 2006/42/EK irányelv I. mellékletének 1.3.7. pontja („A mozgó részekkel kapcsolatos veszélyek") előírja, hogy gépnek olyannak kell lennie, hogy megakadályozható legyen az olyan érintkezés, ami balesetet okozhat, illetve ha a kockázat fennáll, akkor a gépet el kell látni védőburkolattal vagy védőberendezésekkel. A kopasztó gép mozgó erőátviteli alkatrészei a gép oldalán található tollkihordó csatorna felől, valamint a gép alsó részéről hozzáférhetőek. A gép nem áll meg, amikor a fedél nyitva van, és így a felhasználó testrészei érintkezhetnek a forgó alkatrészekkel, ami sérüléshez vezethet.

(7) A 2006/42/EK irányelv I. mellékletének 1.5.1. pontja („Villamosenergia-ellátás") előírja, hogy a gépet úgy kell megtervezni, gyártani és felszerelni, hogy minden elektromos jellegű veszélyt megakadályozzon vagy az megakadályozható legyen. A vezetéket úgy kell megválasztani, hogy minden felhasználási körülménynek, külső hatásoknak és mechanikai igénybevételnek megfeleljen. A gépen használt PVC-szigetelésű vezetékeket (H05VV-F és 53 RVV 300/500 V): nagyon kicsi, kicsi és normál igénybevételre, a nedvességgel való érintkezést illetően legfeljebb csöpögő víz melletti használatra és átmeneti külső használatra szánták. Mivel a gép rendeltetésszerű használata esetén számítani kell a nagy igénybevételre, valamint arra, hogy a csatlakozókábel víz alá kerül, a csatlakozókábel nem biztonságosnak minősül.

(8) A 2006/42/EK irányelv I. mellékletének 1.7.3. pontja („A gép jelölése") előírja, hogy a gépen jól láthatóan, olvashatóan és letörölhetetlenül fel kell tüntetni bizonyos minimális adatokat. A kopasztó gépen nincs feltüntetve a gyártás éve, valamint az adattábla nem csatlakozik a géphez állandó jelleggel. A motoron nem látható a gyártó sorozatszáma vagy azonosító jele, a szálszám, az alkalmazott szabvány(ok), a hőmérsékleti osztály/hőmérsékletkorlát vagy a teljesítménytényező(k) névleges terhelésnél.

(9) A Bizottság felkérte a Fringo GmbH&Co.KG-t a Németország által hozott intézkedéssel kapcsolatos észrevételei megtételére. Nem érkezett válasz.

(10) A német hatóságok által benyújtott bizonyítékok vizsgálata során megerősítést nyert, hogy a Fringo GmbH&Co.KG (Kurfürstendamm 96, 10709 Berlin) által forgalmazott RF-169 típusú baromfikopasztó gép nem felel meg a 2006/42/EK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek, a megfelelés hiánya pedig súlyos kockázatot jelent a felhasználók testi épségére nézve, Ezért a Németország által hozott intézkedést indokoltnak kell tekinteni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Ezért a Németország által a Fringo GmbH&Co.KG (Kurfürstendamm 96, 10709 Berlin) által forgalmazott RF-169 típusú baromfikopasztó gép forgalomba hozatalának tilalmával kapcsolatban hozott intézkedést indokoltnak kell tekinteni.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2015.11.24.-én.

a Bizottság részéről
Elżbieta BIEŃKOWSKA
a Bizottság tagja

HITELES MÁSOLAT
a főtitkár nevében
P.O.
Jordi AYET PUIGARNAU
az iktatási osztály igazgatója
EURÓPAI BIZOTTSÁG